

## 순서

### 1) WIA 드라이버설치

### 2) Twain 드라이버 설치


### 3) FreeKapture 프로그램 설치

### 4) FreeKapture 에서 스캔방법

## 1.WIA 드라이버설치



1)제어판-> 시스템->장치관리자로 이동하여 아래와같이 “기타장치” 또는 범용직렬버스컨트롤러 밑에

해당 모델명이 있습니다. (이 작업을 하기전에 프린터드라이버를 먼저 설치하세요)




2) 해당 모델명에서 마우스 우측을 클릭하면 드라이버 소프트웨어 업데이트를 선택합니다.


그리고 드라이버 찾아보기를 선택합니다.




3) 컴퓨터에서 장치 드라이버 목록에서 직접 선택을 클릭합니다.




4) 목록에서 “이미징 장치”를 선택합니다.




5) 스캐너드라이버 안에 WIA 폴더를 지정하여 kmwiadrv.inf 를 선택하고 "열기"를 누릅니다.



6) "확인"버튼을 누릅니다.



7) 아래와 같이 해당모델명의 WIA 드라이버가 확인 되어 합니다. "다음"버튼을 클릭합니다.



8) 아래와 같은 화면이 나오면 "닫기"을 누릅니다.




## 2. Twain 드라이버설치진행

1) 스캐너드라이버 안에 TWAIN 안에 setup.exe 를 실행하여 설치를 진행합니다.




2) Setup 을 실행하여 설치를 진행합니다.




3)"다음"버튼을 눌러서 설치를 진행합니다.



4)"다음"버튼을 눌러서 설치를 진행합니다.














5) 설치후에 프로그램에서-> kyocera -> Twain Driver Setting 를 실행합니다.




6) "추가"버튼을 누릅니다.



7) 이름을 입력하고 사용하시는 해당모델을 선택하고 "확인"을 누릅니다.




8) "달기"버튼을 누릅니다.




### 3. FreeKapture 압축을 해제하고 Setup.exe 를 실행하여 프로그램을 설치합니다

### 4. FreeKapture 에서 스캔방법


1) 시작-프로그램-FreeKapture-FreeKapture 를 실행합니다.



2) Scan 을 누르고 스캐너를 선택합니다 .



3) 스캔컬러에서 풀 컬러를 선택하고 스캔버튼을 선택합니다.



3) 스캔이미지가 불러와지면 “Save Scan To File”을 선택하여 원하는 위치에 스캔 파일을 저장하세요

